

# 事故事例①

## 【故障発生】

2022年3月 午後1時頃

## 【発生場所】

三重県桑名市内


## 【故障概要】

工場新設工事において、25tクレーンを使用して、基礎配筋工事（鉄筋の荷卸し作業中）に電力線へブームを接近させ故障が発生。

## 【被災状況（人身）】

人身災害（感電）なし

## 【被災状況（設備）】



# 事故事例②

## 【故障発生】

2022年5月 午前8時頃

## 【発生場所】

三重県津市内

## 【故障概要】

事務所新設工事において、25tクレーンを使用しての建方工事中にクレーナーがリミッター設定を解除し誤って電力線にブームを接近させ故障が発生。

## 【被災状況（人身）】

玉掛け者（10代・男性）感電

## 【被災状況（設備）】

